

# TRAVAUX SALLE ASCE SOLDES

N°	Date	Origine	Article de référence	Travaux ou prescriptions	Raison	Urg	Déla	Etat	Pilote	Coût	Commentaire
1	08/12/05	Rapport CSAM	R 123.51	Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité, et en particulier : - l'état du personnel chargé du service incendie - les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie - les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux ci ont donné lieu - les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.	Sécurité	1	31/12/09	Soldé	Denis	0,00 €	
2	08/12/05	Rapport CSAM	CO 25	Retirer la porte du sas d'entrée faisant saillie devant l'entrée principale	Sécurité	1	30/06/10	Soldé			
5	08/12/05	Rapport CSAM	CH 6	Chaufferie : obturer par un matériaux coupe feu 1h , les ventilations donnant dans le sanitaire et en créer de nouvelles directes sur l'extérieur	Sécurité	1	30/06/10	Soldé	Lucien	0,00 €	
6	08/12/05	Rapport CSAM	MS 38-39	Placer un extincteur à CO2 de 2 kgs à proximité du tableau électrique situé sur la scène	Sécurité	1	30/06/10	Soldé			
7	08/12/05	Rapport CSAM	GE 5	Afficher de façon apparente près de l'entrée principale un "Avis" relatif au contrôle de sécurité	Sécurité	1	30/06/10	Soldé			
9	08/12/05	Rapport CSAM	R123.44	Transmettre à la CSA le PV de classement du faux plafond installé dans la grande salle	Sécurité	1	30/06/10	Soldé	Denis	0,00 €	Envoyé le 24/11/09
13	08/12/05	Rapport CSAM	MS 72	Remettre en état de fonctionnement l'équipement d'alarme	Sécurité	1	30/06/10	Soldé			
20	13/12/09	Interne		Remettre en état la lumière en bas de la salle des miroirs	Sécurité			Soldé	Denis		
21	13/12/09	Interne		Fuite sur vanne radiateur entrée grande salle				Soldé	Denis		A voir avec chauffagiste
22	13/12/09	Interne		Pas de chauffe radiateur cuisine				Soldé	Denis		Vanne thermostatique bloquée
28		Interne		Chaudière : thermostat à remplacer ( décalé de 20°)				Soldé	Denis		
34	11/01/10	Interne		Remettre en état le bloc d'éclairage de sécurité de la porte d'entrée principale			14/01/10	Soldé	Denis	68,61 €	Remplacement complet du bloc
35	11/01/10	Interne		Remettre en état le bloc d'éclairage de sécurité porte d'entrée grande salle			14/01/10	Soldé	Denis		Remplacement ampoule de veilleuse
23	13/12/09	Interne		Remplacer diffuseur robinet évier cuisine				Soldé	Lucien		Soldé le 03/02/2010
36	12/01/10	Interne		Ranger et nettoyer la salle matériel				Soldé	Denis		Soldé le 03/02/2010
37	27/01/10	Interne		Remettre en état les rideaux de scène ; prévoir machine à coudre + échelle				Soldé	Nadine		Soldé le 03/02/2010
39	27/01/10	Interne		Poser les vitrines des coupes dans la salle matériel				Soldé	Denis		Soldé le 03/02/2010
40	27/01/10	Interne		Faire le tri et ranger le garage				Soldé	Denis		Soldé le 03/02/2010
41	27/01/10	Interne		Plafond de scène : remettre plaque en place				Soldé	Denis		Soldé le 03/02/2010
43	03/02/10	Interne		Nettoyer le local poubelles				Soldé	Denis		Soldé le 03/02/2010
19	13/12/09	Interne		Remettre en état la sonorisation. Achat table de mixage : 30 € 1 ampli + table mix + 2 enceintes + 2 micros + lecteur CD fonctionnent 2 sonos de secours fonctionnent testées le 3/03/10.				Soldé	Denis		Voir D. Boiteux En cours le 29/12/2009 OK pour le 13/02/10
42	28/01/10	Interne		Remplacer le bloc d'éclairage de sécurité cuisine				Soldé	Denis	65,00 €	
44	10/02/10	Interne		Refixer les plinthes sur la scène et mise en peinture				Soldé			
50	21/02/10	Interne		Refaire le support porte manteaux dans le vestiaire				Soldé			
51	21/02/10	Interne		Déboucher les toilettes homme				Soldé			
54	03/03/10	Interne		Remplacer les joints de la chaudière				Soldé			
46	10/02/10	Interne		Nettoyer les coupes et les remettre dans les vitrines				Soldé			
32		Interne		Isoler la trappe vers le bruleur chaudière				Soldé			
45	10/02/10	Interne		Remettre en état les portes sous la scène				Soldé			
52	01/03/10	Interne		Repérer les armoires de rangement et souder les plateaux				Soldé			
49	10/02/10	Interne		Rangement et nettoyage grenier sur scène				Soldé			Soldé le 14/04/10

57	27/03/10	Interne		Remplacer une tuile fêtière					Soldé			Soldé le 14/04/10
59	27/03/10	Interne		Retirer tous les clous punaises et agrafes sur le bois du devant de scène					Soldé			Soldé le 14/04/10
60	27/03/10	Interne		Reteinter la mouchette du devant de scène					Soldé			Soldé le 14/04/10
	14/04/10	Interne		Trier , nettoyer et ranger les portes manteaux					Soldé			Soldé le 14/04/10
62	21/04/10	Interne		Lasurer la mouchette du devant de scène					Soldé			
47	10/02/10	Interne		Poser prises pour frigos, gaufriers dans salle matériel					Soldé			
26		Interne		Vestiaire : enlever les tuyaux et le lavabo					Soldé	Lucien		
24	26/01/09	Rapport Install'Nord		Remplacer la cuisinière ( faire le point des avantages électricité) par four + plaques + hotte	Sécurité				Soldé	Denis	9 866,58 €	. INSTALL'NORD à Etupes .CNDF . FRANCODEP à Héricourt
63	05/05/10	Interne		Poser prises pour frigos, gaufriers dans salle matériel					Soldé			
63	05/05/10			Nettoyage mur derrière cuisinière					Soldé			
63	05/05/10			Nettoyage lave vaisselle, congélateur, et sol					Soldé			
63	05/05/10			Terminer l'installation de la nouvelle cuisinière					Soldé			
63	05/05/10			Mise en place des tables sur chariot sous scène					Soldé			
3	08/12/05	Rapport CSAM	EC 7	Mettre en place dans les deux escaliers d'accès aux salles de l'étage un éclairage de sécurité et signaler au rez de chaussée la sortie de la salle de danse	Sécurité	1	30/06/10		Soldé	Denis		
12	08/12/05	Rapport CSAM	CO 35	En exploitation, la porte de la sortie du rez de chaussée de la salle de danse ne doit pas être verouillée . En conséquence, remplacer le système de clé par un bouton moleté par exemple	Sécurité	1	30/06/10		Soldé	Denis		
18	01/01/09	Interne		Faire le nettoyage des grandes fenêtres salle	Hygiène				Soldé	Evelyne		
29		Interne		Remettre en état les protecteurs des fluos de la cuisine					Soldé			
53	01/03/10	Interne		Réparer le toit suite à tempête					Soldé			
61	21/04/10	Interne		Remettre en état la porte local poubelles					Soldé			
16	01/01/09	Interne		Réparer la porte de garage arrière	Sécurité				Soldé	Pierrot		
17	01/01/09	Interne		Installer des anti chutes aux 2 fenêtres salle de réunion au dessus de la cuisine	Sécurité				Soldé	Pierrot		
62	15/09/10	Interne		Réparer les 4 néons de la cuisine					Soldé			
65	15/09/10	Interne		Nettoyer le bas des murs de la grande salle					Soldé			
56	03/03/10	Interne		Remettre en état les joints autour des fenêtres grande salle(contacter la société LOICHOT sarl à Dampierre les Bois tél 03 81 99 60 30			03/11/10		Soldé	Denis		
63	15/09/10	Interne		Peindre la porte extérieure local chaufferie et fenêtres scène (peinture antirouille brun foncé)			03/11/10		Soldé			
64	15/09/10	Interne		Nettoyer les placards et faire inventaire			03/11/10		Soldé			
67	21/10/10	Interne		Remettre en état les portes de placard de la salle des miroirs			03/11/10		Soldé			
68	21/10/10	Interne		Traiter la fenêtre de l'arrière scène coté Bourdenet			03/11/10		Soldé			
69	21/10/10	Interne		Traiter la porte de secours cuisine			03/11/10		Soldé			
70	21/10/10	Interne		Remettre en état le loquet de la porte d'entrée (bloque)			03/11/10		Soldé			
72	28/10/10	Interne	Sécurité	Echange tuyaux de gaz extérieurs	2010		03/11/10		Soldé			Commission de sécurité 28/10/2010
73	28/10/10	Interne	Sécurité	Peindre en jaune le tuyau de gaz alimentation cuisinière			03/11/10		Soldé			Commission de sécurité 28/10/2010
74	28/10/10	Interne	Sécurité	Identifier la chaufferie			03/11/10		Soldé			Commission de sécurité 28/10/2010
76	28/10/10		Sécurité	Faire contrôle électrique + alarme + lumières sécurité par un électricien					Soldé	Denis		Commission de sécurité 28/10/2010
31		Interne		Isoler la porte de la cuisine					Soldé			
15	08/12/05	Rapport CSAM	GE 4	L'établissement devra être visité par la commission de sécurité tous les 5 ans	Sécurité		12/12/10		Soldé			
30		Interne		Modification du passage des tuyaux (à passer sur la scène)					Soldé	Denis		Demander devis à chauffagiste
66	21/10/10	Interne		Remettre en état les tables de tennis de table					Soldé			
75	28/10/10	Interne	Sécurité	Mettre une rampe coté mur sur escalier extérieur					Soldé			Commission de sécurité 28/10/2010
77	28/10/10	Interne		Supprimer les cables électriques sous le devant de scène et amener une prise électrique					Soldé			
78	26/12/10	Interne		Remplacer ampoule veilleuse sur boitier éclairage de sécurité entrée salle					Soldé			Visite technique électrique
79	26/12/10	Interne		Remise en état interrupteur vestiaire					Soldé			Visite technique électrique

80	26/12/10	Interne		Boucher le siphon de la douche				Soldé			
58	27/03/10	Interne		Remplacer le chaineau coté Hugonet et remettre en état le toit coté route				Soldé			
25		Interne		Remettre en état le toit coté (Hugonet)				Soldé	Pierrot		Voir devis du
	12/09/12	Interne		Revoir la fermeture de la porte de la salle matériel				Soldé			
	12/09/12	Interne		Remplacer le robinet évier de cuisine				Soldé			
	21/11/12	Interne		Resserrer le robinet de cuisine				Soldé			
	22/11/12	Interne		Dégripper vanne thermostatique cuisine				Soldé			
	23/11/12	Interne		Faire régénération sel lave vaisselle				Soldé			
	21/11/12	Interne		Détartre les robinets des lavabos WC hommes et femmes				Soldé			
	21/11/21	Interne		Peindre autour des fenêtres qui ont été remplacées.				Soldé			
	21/11/12	Interne		Inventaire de la vaisselle				Soldé			
	21/11/12	Interne		Nettoyage des appareils de la cuisine				Soldé			
	21/11/12	Interne		Remise en place rideau fenêtre extérieure scène				Soldé			
	21/11/12	Interne		Modif emplacement accrochage rideaux fenêtre coté scène				Soldé			
	15/06/12	Interne		Isoler porte salle matériel coté Hugonet				Soldé			
	15/10/12	Interne		Voir porte accès salle matériel qui ferme mal				Soldé			
	15/10/12	Interne		Remise en état porte d'entrée difficile à ouvrir				Soldé			
	09/01/13	Interne		Vérification alarme incendie et lumières de sécurité				Soldé			
	09/01/13	Interne		Remise en état de la table chauffante				Soldé			